## Q4:


FRaTacsはなぜ結露とカビの発生がほぼないのですか?


## A4:

- •結露の原因については諸説ありますが、 あえてFRaTacsの特性に限定して原因を 推察すると、次のとおりです。
- ① 室内機(AC)稼働停止時も床下空間に通風(平均風速0.10m/s)があります(図表A4-1)。風の流れ(気流)は温度差のある空気が触れ合う時間を短くし、結露を防ぐことができます。
- ② AC稼働停止時、外気の絶対湿度が上下動しても床下空間の絶対湿度はほぼ一定に保たれ結露を防止します(図表A4-2)。この現象は他の調査でも検証されており、床の木質材が吸湿・放湿して床下空間の絶対湿度を一定に調節したことが可能性として考えられます。
- •床下に発生源となる結露(水分)がないので カビはほぼ発生しないと考えます。ただ、 ACのフィルターのホコリとドレンパンの 水分が発生源となりえますので、これら の定期的な清掃が必要です。

## <図表A4-2の考察>

外気温湿度データはアメダスデータのため、建物周囲 外気条件としてのデータ信頼性は劣りますが、7/18 日に雨が降り、外気湿度が上昇したが空調機停止時に おける床内の絶対湿度の上昇は見られなかった。よっ て、空調機停止時における結露の可能性は低いものだ と判断します。





出典:ダイキンHVACソリューション中四国株式会社、室内・床内温湿度計測結果、2022年7月22日を一部加筆